Tabelle 4 für 4	│ ∩∩V nrimärsei	tia für Finn	hasen-steller	trenn-trafos	und Sicherh	neitstrafos a	 s Ringkerntra	fos			+
Tabelle + Tal +	oov primarser	ig far Eine	Tidocii oledei	TICHIT HAIOS	dia Giorien	icitotraros, a	is rungiternita	103			
				Ohne	e Eins	schal	tstror	mbeg	renzur	n g	
Trafo-Typ, Verlust- arm Trafo-Typ	400V Primär Nenn- Leistung	Prim. Nenns trom		Sicherungsautomaten			Schmelz- Sicherung	PKZM-	Motor- schutz- schalter	PKZM- T-	Trafo- schutz- schalter
			Einschalt strom für 5 ms	B-Char.	C-Char.	K-Char.	5 * 20 mm, gL / gl	Einstell bereich	Einstellw ert	Einstell bereich	Einstell wert
	VA	Α	A peak	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Ring-Kern	500	1,25	180	63	32	25	-	-	-	10 - 16	10
Ring-Kern	800	2,00	200	-	40	32	-	-	-	16 - 20	16
Ring-Kern	1000	2,50	230	-	40	32	-	-	-	20 - 25	20
Ring-Kern	1250	3,13	290	-	50	40	-	-	-	-	-
Ring-Kern	1600	4,00	350	-	63	50	-	-	-	-	-
Ring-Kern	2000	5,00	450	-	-	63	-	-	-	-	-
Ring-Kern	2500	6,25	580	-	-	-	-	-	-	-	-

	Too v primarov	citig fur En	iphasen-stead	er-tremii-traios	una Sicheme	itstrafos, als Ri	ngkemilalos			
			Mit Trafoschaltrelais TSRL							
Trafo-Typ, Verlust- arm	Primär	Nenns	Einschalt strom für 5 ms	Sicherun	igsautoma	nten	Schmelz- Sicherung	PKZM- s s , Einstell E	Motor- schutz- schalter	
Trafo-Typ				B-Char.	C-Char.	K-Char.	5 * 20 mm, gL / gl		Einstellw ert	
	VA	Α	A peak	Α	Α	Α	Α	Α	Α	
Ring-Kern	500	1,25	-		1,6	1,6	1,25	1 - 1,6	1,25	
Ring-Kern	800	2,00	-	4	3	3	2	1,6 - 2,5	2	
Ring-Kern	1000	2,50	-	4			2,5	2,5 - 4	2,5	
Ring-Kern	1250	3,13	-	4	4	4	3,15	2,5 - 4	3,2	
Ring-Kern	1600	4,00	-	4	4	4	4	4 - 6,3	4	
Ring-Kern	2000	5,00	-	5	6	6	5	4 - 6,3	5	
Ring-Kern	2500	6,25	-	8	8	8	6,3	6,3 - 10	6,3	